


Инв. # подл.	Подп. и дата	Взам. инв. #	Инв.# дубл.	Подп. и дата



Устанавливать перемычку между L2 и L3 и между клеммами 1 и 2

При питании приводов от ~220В подключить к нейтрали

При питании приводов от ~24В подключить к "Общцу"

